



DETALE CPH

KC14 修護與保養

1. 若發生表面割傷，可以使用 400-800 的水砂紙輕輕打磨，再將表面用毛刷把粉塵清乾淨，最後再以超細纖維白色布沾 Topcoat（微濕即可，不能有水滴）拍打打磨面積即可。
2. 如何保養：使用 Topcoat 70%+30%（水），以超細纖維白色布沾 Topcoat（微濕即可，不能有水滴）輕輕擦拭即可。